

Lampiran



PERSADA LABORATORY PT. Graha Mutu Persada

JL. Raya Pacing No. 01 Bangsal Kabupaten Mojokerto
Telp. (0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www.Grahamutu.com

REPORT OF ANALYSIS

ASLI

Nama Pelanggan (Customer Name)	: RSK BUDI RAHAYU	Metode Sampling (Sampling Method)	: Usap
Alamat (Address)	: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar	Tgl. Sampling (Sampling Date)	: 19 Maret 2021
Jenis Sampel (Sample Matrix)	: Swab Lantai	Tgl. Terima di Lab (Received Date)	: 19 Maret 2021
Lokasi Sampel (Sample Location)	: Ruang OK 2	Tgl. Analisis Lab (Analysis Date)	: 22 Maret 2021
Titik Koordinat (Coordinate point)	: S. 08° 06' 01.72" E. 112° 10' 18.08"	Tgl. Laporan (Report Date)	: 05 April 2021

No	Parameter**)	No. Seri Sampel	Kode Sampel	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Metode
1.	Indeks Angka Kuman	1520/ III/2021	SW21-0282	2,3	0-5	CFU/cm ²	IKA-44

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

***) = Baku Mutu Sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang di uji


Catatan: Pengaduan tidak ditanggapi setelah 30 hari dari tanggal Report di terbitkan
Note: Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published



Graha Mutu Persada
Laboratory, Training & Consulting

Sertifikasi Swab Lantai

Lampiran



Graha Mutu Persada
Laboratory, Training & Consulting

PERSADA LABORATORY

PT. Graha Mutu Persada

Jl. Raya Pacing No. 01 Bangsal Kabupaten Mojokerto
Telp.(0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www. Grahamutu .com

REPORT OF ANALYSIS


ASLI

Nama Pelanggan <i>(Customer Name)</i>	: RSK BUDI RAHAYU	Metode Sampling <i>(Sampling Method)</i>	: Usap
Alamat <i>(Address)</i>	: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar	Tgl. Sampling <i>(Sampling Date)</i>	: 19 Maret 2021
Jenis Sampel <i>(Sample Matrix)</i>	: Swab Dinding	Tgl. Terima di Lab <i>(Received Date)</i>	: 19 Maret 2021
Lokasi Sampel <i>(Sample Location)</i>	: Ruang OK 2	Tgl. Analisis Lab <i>(Analysis Date)</i>	: 22 Maret 2021
Titik Koordinat <i>(Coordinate point)</i>	: S. 08° 06' 01.72" E. 112° 10' 18.08"	Tgl. Laporan <i>(Report Date)</i>	: 05 April 2021

No	Parameter*)	No. Seri Sampel	Kode Sampel	Hasil	Baku Mutu **)	Satuan	Metode
1.	Indeks Angka Kuman	1519/ III/2021	SW21-0281	<1	0-5	CFU/cm ²	IKA-44

Keterangan :
 *) = Parameter belum terakreditasi
 **) = Baku Mutu Sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang di uji



Mojokerto, 05 April 2021
Begat Dwi Susanto, S.P
 Manager Puncak

Catatan: Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dan tanggal Report di terbitkan
 Note: Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published

Graha Mutu Persada

Laboratory, Training & Consulting

Sertifikasi Swab Dinding

Lampiran



PERSADA LABORATORY

PT. Graha Mutu Persada

JL. Raya Pacing No. 01 Bangsal Kabupaten Mojokerto
Telp. (0321) 5287839

Email : persadalab@gmail.com Website : www. Grahamutu .com

REPORT OF ANALYSIS

ASLI

Nama Pelanggan (Customer Name)	: RSK BUDI RAHAYU	Metode Sampling (Sampling Method)	: Usap
Alamat (Address)	: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar	Tgl. Sampling (Sampling Date)	: 19 Maret 2021
Jenis Sampel (Sample Matrix)	: Swab AC	Tgl. Terima di Lab (Received Date)	: 19 Maret 2021
Lokasi Sampel (Sample Location)	: Ruang OK 2	Tgl. Analisis Lab (Analysis Date)	: 22 Maret 2021
Titik Koordinat (Coordinate point)	: S. 08° 06' 01.72" E. 112° 10' 18.08"	Tgl. Laporan (Report Date)	: 05 April 2021

No	Parameter*	No. Seri Sampel	Kode Sampel	Hasil	Baku Mutu (**)	Metode
1.	Jamur	1520/ III/2021	SW21-0282	Negatif	Negatif	IKA-44

Keterangan :

*) = Parameter belum terakreditasi

**) = Baku Mutu Sesuai pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

- Hasil yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang di uji


Caution: Pengaduan tidak ditoleransi setelah 30 hari dari tanggal Report di terbitkan
Note: Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published



Graha Mutu Persada
Laboratory, Training & Consulting


Sertifikasi Swab AC

Lampiran



Graha Mutu Persada
Laboratory, Training & Consulting

PERSADA LABORATORY
PT. Graha Mutu Persada
JL. Raya Pacing No. 01 Bangsal Kabupaten Mojokerto
Telp.(0321) 5287839
Email : persadalab@gmail.com Website : www. Grahamutu .com



KAN
Komite Akreditasi Nasional
Laboratorium Pengujian
LP - 1099 - IDN

REPORT OF ANALYSIS


ASLI

Nama Pelanggan <i>(Customer Name)</i>	: RSK BUDI RAHAYU	Kode Sampel <i>(Sample Code)</i>	: UL21-0121
Alamat <i>(Address)</i>	: Jl. Jendral Ahmad Yani No. 18, Kepanjen Kidul, Kec. Kepanjen Kidul, Kota Blitar	Metode Sampling <i>(Sampling Method)</i>	: SNI 19.7119.6-2005
Jenis Sampel <i>(Sample Matrix)</i>	: Udara Ruang	Tgl. Sampling <i>(Sampling Date)</i>	: 19 Maret 2021
Lokasi Sampel <i>(Sample Location)</i>	: Ruang OK 2	Tgl. Penerimaan <i>(Received Date)</i>	: 19 Maret 2021
Titik Koordinat <i>(Coordinate point)</i>	: S. 08° 06' 1.60" E. 112° 10' 19.04"	Tgl. Analisa <i>(Analysis Date)</i>	: 22 Maret 2021
No. Seri <i>(Serial Number)</i>	: 1513/III/2021	Tgl. Laporan <i>(Report Date)</i>	: 05 April 2021

No.	Parameter	Hasil	Baku Mutu ^{**)}	Satuan	Metode
1	Pencahayaannya	607	300-500	LUX	SNI 6197-2011
2	PM 2.5 [*])	2	35	µg/m ³	IKA-28
3	PM 10 [*])	3	70	µg/m ³	IKA-28
4	Kebisingan	48	45	dB(A)	SNI 7231-2009
5	Microbiologi ^{†)}	32	35	(CFU)/m ³	QI/LKA/53
KONDISI CUACA SAMPLING					
1	Suhu	24,5	22-27		°C
2	Kelembaban	40,6	40-60		%
3	Tekanan Udara	Positif	Positif		-

Keterangan:

- *) = Parameter belum terakreditasi
- **) = Baku Mutu Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- < = Lebih kecil
- Hasil uji yang ditampilkan hanya berhubungan dengan contoh yang diuji



Mojokerto, 05 April 2021
Bayu Dwi Setiawan, S.P.
Manajer Pundak

Catatan: Pengaduan tidak ditolekansi setelah 30 hari dari tanggal Report di terbitkan
 Note: Complaint Not Served After 30 Days From Date of Report Published

Sertifikasi Swab Udara Ruang

Gambar 1



Kamar Operasi 2

Gambar



Pengambilan sampel pada dinding

Gambar



Pengambilan sampel pada lantai

Gambar



Pengambilan sampel pada AC

Gambar



Pengambilan sampel pada udara ruang